

高雄醫學大學飲水機細菌檢查報告表


檢查日期：112 年 01 月 11 日

位置	項目	大腸桿菌群	總生菌數(1ml)	檢驗結果
國際大樓(靠近郵局:東)				
二	樓(東)	—	0	合格
二	樓(西)	—	0	合格
三	樓(東)	—	0	合格
三	樓(西)	—	0	合格
四	樓(東)	—	0	合格
四	樓(西)	—	0	合格
五	樓(東)	—	0	合格
五	樓(西)	—	0	合格
六	樓(西)	—	0	合格
七	樓(東)	—	0	合格
七	樓(西)	—	0	合格
八	樓(西)	—	0	合格
九	樓(東)	—	0	合格
九	樓(西)	—	0	合格
十	樓(西)	—	0	合格
十一	樓(西)	—	0	合格
十二	樓(西)	—	0	合格

檢查員：



檢查單位主管：



營繕組組長：



112. 1. 16

- 說明：生飲用水：
1. 生菌數每 1ml 不得超出 100 個。
 2. 大腸桿菌群 - 不得超出 6.0 MPN/100 ml。

保存期限：1 年