

高雄醫學大學飲水機細菌檢查報告表

檢查日期：112年09月06日

| 位置 | 項目 | 大腸桿菌群 | 總生菌數(1ml) | 檢驗結果 |
|-------------|----|-------|-----------|------|
| 教學大樓 | | | | |
| B 1 樓 | | — | 0 | 合格 |
| B 2 樓 | | — | > 100 | 待改善 |
| 一 樓(北) | | — | 0 | 合格 |
| 一 樓(南) | | — | 0 | 合格 |
| 二 樓 | | — | 0 | 合格 |
| 三 樓 | | — | 0 | 合格 |
| 四 樓 | | — | 0 | 合格 |
| 五 樓 | | — | 0 | 合格 |
| 六 樓 | | — | 0 | 合格 |
| 七 樓 | | — | 0 | 合格 |
| 八 樓 | | — | 0 | 合格 |
| 九 樓 | | — | 70 | 合格 |
| 十 樓 | | — | > 100 | 待改善 |
| 十一樓 | | — | 0 | 合格 |
| 十二樓 | | — | 0 | 合格 |
| | | | | |
| | | | | |

檢查員：



檢查單位主管：



營繕組組長：



112.9.12

說明：生飲用水：1. 生菌數每 1ml 不得超出 100 個。
2. 大腸桿菌群 - 不得超出 6.0 MPN/100 ml。

保存期限：1 年