

高雄醫學大學飲水機細菌檢查報告表


檢查日期：111 年 08 月 17 日

位置	項目	大腸桿菌群	總生菌數(1ml)	檢驗結果
宿舍大樓(I:門內 II:門外)				
三樓 (I)	—	—	0	合格
三樓 (II)	—	—	維修中	
四樓 (I)	—	—	0	合格
四樓 (II)	—	—	0	合格
五樓 (I)	—	—	0	合格
五樓 (II)	—	—	0	合格
六樓 (I)	—	—	0	合格
六樓 (II)	—	—	0	合格
七樓 (I)	—	—	0	合格
七樓 (II)	—	—	0	合格
八樓 (I)	—	—	0	合格
八樓 (II)	—	—	0	合格
教學大樓				
一樓 (北)	—	—	0	合格
一樓 (南)	—	—	0	合格
二樓	—	—	0	合格

檢查員：



檢查單位主管：



營繕組組長：



111. 8. 22

說明：生飲用水：1. 生菌數每 1ml 不得超出 100 個。
 2. 大腸桿菌群 - 不得超出 6.0 MPN/100 ml。
 保存期限：1 年