高雄醫學大學飲水機細菌檢查報告表

檢查日期： 113 年 11 月 12 日

位置 ＼ 項目	大腸桿菌群	總生菌數(1ml)	檢驗結果
國際大樓(靠近郵局:東)			
二　樓(東)	—	0	合格
二　樓(西)	—	0	合格
三　樓(東)	—	0	合格
三　樓(西)	—	0	合格
四　樓(東)	—	> 100	待改善
四　樓(西)	—	0	合格
五　樓(東)		0	合格
五　樓(西)	—	0	合格
六　樓(西)	—	0	合格
七　樓(東)	—	0	合格
七　樓(西)	—	0	合格
八　樓(西)	—	0	合格
九　樓(東)	—	> 100	待改善
九　樓(西)	—	0	合格
十　樓(西)	—	0	合格
十 一 樓(西)	—	0	合格
十 二 樓(西)	—	0	合格

檢查員：　　檢查單位主管：　　營繕組組長：

◎待改善地方已於113.11.18，重新製水消毒。

說明：生飲用水： 1. 生菌數每 1ml 不得超出 100 個。
2. 大腸桿菌群 － 不得超出 6.0 MPN/100 ml。

保存期限 ： 1 年