高雄醫學大學飲水機細菌檢查報告表

檢查日期：115 年 08 月 11 日

位置 ＼ 項目	大腸桿菌群	總生菌數(1ml)	檢驗結果
國際大樓(靠近郵局:東)			
二　　樓(東)	—	0	合格
二　　樓(西)	—	0	合格
三　　樓(東)	—	0	合格
三　　樓(西)	—	0	合格
四　　樓(東)	—	0	合格
四　　樓(西)	—	0	合格
五　　樓(東)	—	0	合格
五　　樓(西)	—	0	合格
六　　樓(西)	—	50	合格
七　　樓(東)	—	0	合格
七　　樓(西)	—	>100	待改善
八　　樓(西)	—	0	合格
九　　樓(東)	—	0	合格
九　　樓(西)	—	0	合格
十　　樓(西)	—	0	合格
十 一 樓(西)	—	0	合格
十 二 樓(西)	—	70	合格

檢查員：　　檢查單位主管：　　營繕組組長：

說明：生飲用水： 1. 生菌數每 1ml 不得超出 100 個。
2. 大腸桿菌群 - 不得超出 6.0 MPN/100 ml。

1處待改善飲水機已排空重新製水消毒

115.8.28

保存期限 ：1 年